

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL
100 DÍAS DE GESTIÓN - 2015
ADMINISTRACION DE MAQUINARIAS
Y EQUIPO PESADO
ING. ISAAC ESPILCO HUAMANI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JORGE BASADRE



Progresamos con su gente !!

NATURALEZA DE LA AMEP

ES UN ORGANO DESCONCENTRADO ENCARGADO DE PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS CON TARIFAS REALES Y SOCIALES POR EL SERVICIO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA Y TRACTORES AGRICOLAS

FINALIDAD

TIENE POR FINALIDAD COADYUDAR EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA PROVINCIA JORGE BASADRE MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS A LA COMUNIDAD DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE A LA MUNICIPALIDAD.

A. DIAGNOSTICO IDENTIFICADO

1. ESTADO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS


ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL EQUIPOS
1	EQUIPOS PESADOS	37
2	VEHICULOS LIVIANOS - CAMIONETAS	20
3	TRACTORES AGRICOLAS	13
4	IMPLEMENTOS DE TRACTORES AGRICOLAS	49
	TOTAL MAQUINAS	119

1.1 EQUIPO PESADO

DESCRIPCIÓN	TOTAL EQUIPOS	NIVEL DE OPERATIVIDAD					NIVEL DE GRAVEDAD			
		OPERATIVOS		NO OPERATIVOS	(%) OPERATIVO	(%) NO OPERATIVO	NO GRAVES	GRAVES		(%) GRAVEDAD
		SIN OBS	CON OBS					REP. MAYOR	PARA BAJA	
EQUIPO PESADO	37	7	10	20	45.95%	54.05%	4	12	4	43.24%


DIAGNOSTICO IDENTIFICADO

NIVEL DE OPERATIVIDAD EQUIPO PESADO (37 Equipos)



DIAGNOSTICO IDENTIFICADO

NIVEL DE GRAVEDAD EQUIPO PESADO (37 Equipos)




DIAGNOSTICO IDENTIFICADO

1.2 VEHICULOS LIVIANOS - CAMIONETAS

DESCRIPCIÓN	TOTAL EQUIPOS	NIVEL DE OPERATIVIDAD					NIVEL DE GRAVEDAD			
		OPERATIVOS		NO OPERATIVOS	(%) OPERATIVO	(%) NO OPERATIVO	NO GRAVES	GRAVES		(%) GRAVEDAD
		SIN OBS	CON OBS					REP. MAYOR	PARA BAJA	
VEHICULOS LIVIANOS - CAMIONETAS	20	7	4	9	55.00%	45.00%	0	2	7	45.00%

DIAGNOSTICO IDENTIFICADO

NIVEL DE OPERATIVIDAD VEHÍCULOS LIVIANOS - CAMIONETAS (20 Equipos)



DIAGNOSTICO IDENTIFICADO

NIVEL DE GRAVEDAD VEHÍCULOS LIVIANOS - CAMIONETAS (20 Equipos)

GRAVES
35.00%
PARA BAJA
(07 Equipos)

GRAVES
10.00%
REP. MAYOR
(02 Equipos)

OPERATIVOS
55.00%
(11 Equipos)

■ (%) OPERATIVO ■ (%) NO OPERATIVO


DIAGNOSTICO IDENTIFICADO

1.3 TRACTORES AGRICOLAS

DESCRIPCIÓN	TOTAL EQUIPOS	NIVEL DE OPERATIVIDAD					NIVEL DE GRAVEDAD			
		OPERATIVOS		NO OPERATIVOS	(%) OPERATIVO	(%) NO OPERATIVO	NO GRAVES	GRAVES		(%) GRAVEDAD
		SIN OBS	CON OBS					REP. MAYOR	PARA BAJA	
TRACTORES AGRICOLAS	13	4	3	6	53.85%	46.15%	2	2	2	30.77%


DIAGNOSTICO IDENTIFICADO

NIVEL DE OPERATIVIDAD TRACTORES AGRÍCOLAS (13 Equipos)



DIAGNOSTICO IDENTIFICADO

NIVEL DE GRAVEDAD TRACTORES AGRÍCOLAS (13 Equipos)




DIAGNOSTICO IDENTIFICADO

1.4 IMPLEMENTOS DE TRACTORES AGRICOLAS

DESCRIPCIÓN	TOTAL EQUIPOS	NIVEL DE OPERATIVIDAD					NIVEL DE GRAVEDAD			
		OPERATIVOS		NO OPERATIVOS	(% OPERATIVO	(% NO OPERATIVO	NO GRAVES	GRAVES		(% GRAVEDAD
		SIN OBS	CON OBS					REP. MAYOR	PARA BAJA	
IMPLEMENTOS DE TRACTORES AGRICOLAS	49	12	6	31	36.73%	63.27%	6	10	15	51.02%


DIAGNOSTICO IDENTIFICADO

NIVEL DE OPERATIVIDAD IMPLEMENTOS DE TRACTORES AGRÍCOLAS (49 Equipos)



DIAGNOSTICO IDENTIFICADO

NIVEL DE GRAVEDAD IMPLEMENTOS DE TRACTORES AGRÍCOLAS (49 Equipos)



DIAGNOSTICO IDENTIFICADO

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL EQUIPOS	OPERATIVOS	NO OPERATIVO
1	VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA	37	17	20
2	VEHICULOS LIVIANOS - CAMIONETAS	20	11	9
3	TRACTORES AGRICOLAS	13	7	6
4	IMPLEMENTOS DE TRACTORES AGRICOLAS	49	18	31
TOTAL MAQUINAS		119	53	66

DIAGNOSTICO IDENTIFICADO

NOTA: DE LOS NO OPERATIVOS Y GRAVE, 28 EQUIPOS RECOMENDADOS PARA DAR DE BAJA

FOTOS DE LAS MAQUINARIAS RECIBIDAS



CAMION TRACTO EN ESTADO GRAVE

VEHICULOS EN MAL ESTADO



DIAGNOSTICO IDENTIFICADO

PANEL DE FOTOS



FALTA DE ORDEN

EQUIPOS Y OTROS EN DESORDEN



DIAGNOSTICO IDENTIFICADO

PANEL DE FOTOS



CAMION EN MAL ESTADO - GRAVE

BUS CON MOTOR FUERA DE SERVICIO



DIAGNOSTICO IDENTIFICADO

○ **2. GESTION DE EQUIPOS**


○ **2.1 EQUIPO PESADO**

ESTADO DE LAS MAQUINARIA Y EQUIPOS, LA MISMA QUE GENERA DIFICULTADES PARA ATENDER A LAS OBRAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD Y A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.

○ **2.2 MAQUINARIA AGRICOLA**

EXISTE DOBRE DEMANDA DE MAQUINARIAS AGRICOLAS (TRACTORES E IMPLEMENTOS) DE 150 H-M POR SEMANA.

EL TRABAJO QUE REALIZA LOS TRACTORES AGRICOLAS, SE ENCUENTRA AL LIMITE.



DIAGNOSTICO IDENTIFICADO

B. ACCIONES TOMADAS

1. PLAN DE MANTENIMIENTO

- Se ha Elaborado el Plan de Mantenimiento de los Vehículos y Maquinarias para mejorar la Capacidad Operativa por el Monto de S/. 2'172,377.66.
- El plan se encuentra en preparativos para su ejecución.
- El objetivo del Plan es tener los Equipos al 90% de Operatividad.

2. ADQUISICION DE MAQUINARIA

- Se ha realizado evaluaciones y se ha determinado la necesidad maquinaria.
- Se ha elaborado el Expediente para la Adquisición de Equipos y Maquinarias que se detalla abajo

ACCIONES TOMADAS

ACCIONES TOMADAS

ÍTEM	CANT.	U.M	UNIDAD RECOMENDADO	COMENTARIO
1	1.00	Equipo	MOTONIVELADORA	COMPLEMENTO
2	1.00	Equipo	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO	COMPLEMENTO
3	3.00	Equipo	CARGADOR RETROEXCAVADORA	NECESIDAD CRITICA
4	1.00	Equipo	CAMION CISTERNA PARA AGUA 6X4 DE 5000 GALONES	NECESIDAD CRITICA
5	1.00	Equipo	CAMION CISTERNA PARA COMBUSTIBLE DE 2000 GALONES	MEJORA DE SISTEMA
6	1.00	Equipo	OMNIBUS INTERURBANO 4X2 DE 50 PASAJEROS	COMPLEMENTO
7	2.00	Equipo	CAMIONETA MINIBUS DE 20 PASAJEROS + 1	COMPLEMENTO
8	3.00	Equipo	TRACTOR AGRICOLA DE CABINA ABIERTA 4X4	NECESIDAD CRITICA
9	2.00	Equipo	TRACTOR AGRICOLA DE CABINA CERRADO (CABINADO) 4X4	NECESIDAD CRITICA
10	5.00	Equipo	TRACTOR AGRICOLA DE CABINA ABIERTA 4X4	NECESIDAD CRITICA
11	4.00	Implemento	COSECHADORA DE FORRAJE - PICADORA DE CHALA	NECESIDAD CRITICA
12	4.00	Implemento	CARRETA AGRICOLA DE LEVANTE HIDRAULICO	NECESIDAD CRITICA
13	2.00	Implemento	RASTRA ARADORA POLIDISCO	NECESIDAD CRITICA
14	4.00	Implemento	SURQUEADORA DE MAIZ DE TRES BRAZOS RIGIDOS DE ACERO CUADRADO	NECESIDAD CRITICA
15	3.00	Implemento	SURQUEADORA DE CEBOLLA DE SEIS BRAZOS RIGIDOS DE ACERO CUADRADO	NECESIDAD CRITICA
16	4.00	Implemento	ARADO DE DISCOS OMB AR-4 DE REVERSIÓN HIDRAULICA DE CUATRO DISCOS Y RUEDA GUIA AJUSTABLE DE ACERO	NECESIDAD CRITICA
17	4.00	Implemento	ARADO DE DISCOS OMB AR-3 DE REVERSIÓN HIDRAULICA DE TRES DISCOS Y RUEDA GUIA AJUSTABLE DE ACERO CON BRIDA DE FIERRO FUNDIDO.	NECESIDAD CRITICA

PANEL DE FOTOS



ORDEN EN EL PARQUEO

LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO



ACCIONES TOMADAS

PANEL DE FOTOS



LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO

LIMPIEZA DE LOS EXTERIORES



ACCIONES TOMADAS

PANEL DE FOTOS



MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS

MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS



ACCIONES TOMADAS

C. METAS 2015 - 2018

- Al Finalizar la Gestión, es tener como mínimo el 95% de los Vehículos y Maquinarias se encuentran OPERATIVAS.
- Tener 0.00% en estado GRAVE

C. METAS 2015 - 2018

“SER LA UNIDAD ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN CON UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO Y COMPROMETIDO CON BRINDAR SERVICIO CONFIABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PARA ATENDER A LAS DIFERENTES OBRAS/ACTIVIDAD Y A LOS AGRICULTORES DE LA PROVINCIA JORGE BASADRE”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JORGE BASADRE



Progresar con su gente !!

¡GRACIAS!